

Protokół nr 04/11/19 z dnia 12.11.2019 z przeprowadzonego przeglądu stanu dachu.

Data przeprowadzenia przeglądu: 12.11.19

Adres: Sowińskiego 74d,74e,74f, Szczecin

Zgłoszenie: sprawdzenie stanu blacharki, nasad kominowych, wyłazów, rynien. Wynik przeprowadzonej kontroli:

1. Powierzchnia dachu i obróbki blacharskie

- nie stwierdzono ubytków w poszyciu dachu - obróbka blacharska kompletna
- dokumentacja fotograficzna: brak

2. Rynny

- rynny czyste, drożne

- dokumentacja fotograficzna: brak

3. Nasady kominowe

- w miejscu przejścia przez czapę kominową odpowietrzników małe nieszczelności
- dokumentacja fotograficzna: TAK

4. Wyłaz dachowy – stan dobry

- dokumentacja fotograficzna: TAK

5. Siatki zabezpieczające i kratki wentylacyjne

- na kominach siatki zabezpieczające kompletne

- dokumentacja fotograficzna: brak

Zalecane prace:

1. Doszczelnić ok 10 szt. rur przechodzących przez czapę komina









